CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 62 MAX+

Đo nhiệt độ bề mặt nhanh mà không cần chạm vào vật.



Ảnh: INDUSVINA - hình sản phẩm hiện có trên website

1. Câu chuyện sản phẩm

Nhiệt kế hồng ngoại phục vụ nhu cầu đo nhiệt độ từ bức xạ bề mặt khi tiếp xúc trực tiếp không thuận tiện. Fluke 62 MAX+ kết hợp cảm biến hồng ngoại, màn hình và hai laser hỗ trợ ngắm. Dấu cộng trong mã phân biệt model có dải đo và tỷ lệ khoảng cách/vùng đo khác Fluke 62 MAX.

Nguồn: Fluke - 62 MAX / 62 MAX+ Users Manual, trang thông số 7-9

650 °C Giới hạn trên dải mục tiêu	**12:1 D:S** Tỷ lệ quang học	**<300 ms** Đáp ứng 95%

2. Vai trò trong đời sống

Thiết bị hỗ trợ quét kiểm tra nhiệt độ bề mặt trong bảo trì và vận hành. Có thể so sánh các điểm trên cùng vật liệu, theo dõi xu hướng hoặc phát hiện vị trí cần đo sâu hơn. Số đọc phụ thuộc hệ số phát xạ, kích thước vùng đo và bề mặt; laser không phải phần tử đo nhiệt.

Lĩnh vực	Ứng dụng
Bảo trì điện	So sánh nhiệt bề mặt thiết bị
Cơ khí / ổ đỡ	Theo dõi xu hướng nhiệt vỏ
HVAC	Kiểm tra bề mặt ống, cửa gió
Công nghệ nhiệt	Kiểm tra bề mặt gia nhiệt


Nguồn: Fluke - 62 MAX / 62 MAX+ Users Manual, trang thông số 7-9

3. Dấu chân trên thế giới

Kiểm tra nhiệt bề mặt được dùng tại xưởng, nhà máy, tòa nhà và hệ thống HVAC. Cùng mã 62 MAX+ được đối chiếu bằng tài liệu hãng, dải đo và tỷ lệ quang học. Thiết bị không thay camera nhiệt, đầu dò đo lõi hoặc thiết bị đo thân nhiệt chuyên dụng.

Nguồn: Fluke - 62 MAX+ Infrared Thermometer, trang hãng; đối chiếu 21/10/2026

ƯỚC TÍNH VÙNG ĐO THEO TỶ LỆ D:S = 12:1 (mm)



Minh họa S ≈ D/12; đối chiếu sơ đồ quang học hãng. Hai laser không phải hai cảm biến.

Nguồn: Fluke - 62 MAX / 62 MAX+ Users Manual, trang thông số 7-9

4. Giá trị và trách nhiệm

Đo nhanh từ vị trí phù hợp giúp kỹ thuật viên lập kế hoạch kiểm tra tiếp theo. Hạn chế va đập, giữ sạch cửa sổ quang học và dùng pin phù hợp giúp duy trì thiết bị. Không hướng laser vào mắt; pin và sản phẩm điện tử được thu gom riêng khi hết vòng đời.

Điểm kiểm soát	Cách thực hiện
Vùng đo	Mục tiêu cần phủ vùng đo; kiểm tra khoảng cách và bề mặt.
Phát xạ / phản xạ	Kim loại bóng có thể phản xạ nền; áp dụng hướng dẫn hãng.
Laser	Không hướng về mắt hoặc bề mặt phản xạ nguy hiểm.

Nguồn: Fluke - 62 MAX+ Infrared Thermometer, trang hãng; đối chiếu 21/10/2026

5. Sản phẩm tại INDUSVINA

INDUSVINA kết nối nhu cầu sử dụng với quy cách sản phẩm rõ ràng. Nội dung trao đổi tập trung vào đúng mã hàng, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đóng gói và điểm giao nhận. Hồ sơ của sản phẩm giúp khách hàng đối chiếu phương án mua với điều kiện sử dụng.

Chọn Fluke 62 MAX+ cho đo bề mặt từ -30 đến 650 °C. Hệ số phát xạ và vùng nhìn phải phù hợp mục tiêu; vật nhỏ hơn vùng đo sẽ làm số đọc trộn với nền. Khi cần nhiệt độ bên trong vật hoặc kết luận về an toàn thực phẩm, dùng phương pháp đo phù hợp công việc đó.

6. Lời kết

Lựa chọn phù hợp bắt đầu từ mục đích sử dụng và thông số có căn cứ. Gửi INDUSVINA mã hàng hoặc quy cách, số lượng và nơi nhận để xây dựng phương án cung ứng.

Điện thoại / Zalo: 0979 823 639
contact@indusvina.com | indusvina.com